

致使用 IOS11 及 IOS11 版本以上的客户


当使用 IOS11 及 IOS11 版本以上的手机操作系统的情况下，利用“手动模式”进行添加设备操作时，可能会出现以下状况并无法完成设备添加。
如下文所述状况发生时，请按照《完成添加操作》所述步骤，进行设置。

<状况 1 >



已完成路由器登录操作的状态下，依次按下主页按钮 -> [设置] -> [Wi-Fi] 进入系统的 wifi 设置、未能显示所要添加的适配器的 SSID


<状况 2 >



已完成路由器登录操作的状态下，在选择路由器的页面中选择相应的路由器的 SSID 时出现错误。



完成添加操作



1. 重启应用后、点击 [+]



2. 点击 [按键模式]



※如上述操作也无法解决问题时，请按照下述步骤初始化适配器，在再一次重新进行空调和路由器的登录操作的基础上、进行《完成添加操作》所述操作。

初始化（复位）

长按设置按键 10 秒。

当所有的 LED 灯同时闪烁 3 次表示初始化即将完成（亮灯 0.5 秒 / 灭灯 0.5 秒）。
LED 1 将闪烁（亮灯 2 秒 / 灭灯 0.5 秒）。

60S 后，LED1 和 LED1 指示灯将返回到初始状态。

（LED1 长亮；LED2：亮灯 2 秒 / 灭灯 2 秒交替闪烁）